

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : **165073**
Cont.pers.: VENANCIO MIGUEL
Tel.: 0472/02.91.80, Fax: -
GSM: - e-mail: -

ProKo.: IB23
Verslagnr.: 6081104
Voorl. verslagnr.: V6081104
Datum: 24/08/2023



ALL-IN TANK SERVICE
SLUIS 2/4
9810 EKE

Afdeling: REC

VERSLAG VAN BEPERKT ONDERZOEK OP BOVENGRONDSE HOUDERS
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:	K955550	
Plaats van onderzoek:	ATLAS COPCO AIRPOWER BOOMSESTEENWEG 957 WILRIJK (ANTWERPEN) 2610	
Datum van onderzoek:	01/08/2023	Periodiciteit: 36 maanden
Reglementering:	Vlarem II Subafdelingt.5.6.1.3 of Subafdeling 5.17.4.3 + KB 13 maart 1998.	Volgende onderzoek voor: 31/08/2026
Onderzoeker:	STUYCK JAN 2015/HJanStuyck	Aanwezige persoon: Venancio M.
Eigendom van:		

Onderzoek:

1) Documenten.

a) Vergunning.

Provincie / gemeente : Opmerking

d.d.

Nr.:

Duur :

Inhoud :

b) Attesten van de houder(s).

IO

c) Verslagen van vorig onderzoek.

IO

d) Verslag van de inkuiping.

NVT

2) Kenplaten van de houder(s).

Kenplaten zijn aanwezig.

Constructeur	Desplentere Lannoy
Nummer van de houder	23-0174-DCHB
Bouwjaar	2023
Inhoud (L)	10000
Afmetingen (LxD)	4100 x 1900
Constructienorm	EN12282-2/10/1900/A
Nr. prototype	CP0420/1451HCC001
Proefdruk tank (bar)	0,3
Proefdruk mantel (bar)	0,4
Toegelaten product (1)	

(1) enkel voor houders in thermohardende kunststof.

2 a) Bijkomende informatie.

Tanknummer	23-0174-DCHB
Wijze van opslag	BGH
Aard van de houder	DM
Opgeslagen product	GASOLIE
Ligging	BBZ

Wijze van opslag: **BGV**: bovengronds vertikaal **BGH**: bovengronds horizontaal **PP**: parallellepipedischAard van de houder: **EM**: enkelwandig metaal **DM**: dubbelwandig metaal **Andere**:
GTK: gewapende thermohardende kunststofLigging: **WW**: waterwinningsgebied **BZ**: beschermingszone **BBZ**: buiten beschermingszone **NG**: niet gekend2 b) Identificatie van de vulopening.

0 Vulopening op afstand

X Vulopening op de tank.

Tanknummer	23-0174-DCHB
Naam van de vloeistof	GASOLIE
GHS - symbool	2-7-8-9
Inhoud van de tank	7000

2.c) Standplaats / vulzone. (*)

→ Zie nota.

□ zijn gescheiden

x zijn dezelfde.

Tanknummer	23-0174-DCHB
Voldoende draagkrachtig	IO
Vloeistof dicht	IO
Hellend / opstaande rand	NVT
Opvangsysteem:	NVT
□ Collector	
□ KWS (olie afscheider)	
Damprecuperatie	NVT

(*) niet van toepassing op opslagplaatsen uitsluitend bestemd voor de verwarming van gebouwen.

NA:niet aanwezig **NVT**:niet van toepassing **IO**:in orde **OPM**:opmerking **NTC**: niet te controleren

3) Beperkt onderzoek.

Plaats van de tank: BUITEN

Tanknummer	23-0174-DCHB
Nazicht van de zichtbare delen. Leidingen en toebehoren	IO
Lekken	IO
Staat van de platen	IO
Staat van de toebehoren	IO
Buitenbekleding tank	IO
Overdrukbeveiliging	IO
Onderdrukbeveiliging	IO
Alarmtoestellen	IO
Ontluchtingsleiding (1 / 3m)	IO
Buitenbekleding	IO
Fundering	IO
Inkuiping	NVT
- capaciteit	
- vloeistofdichtheid	
- afstanden	
- onderhoud	
Peilputten	IO
Leidingen	IO
Overvulbeveiliging 95 % of 98 % Nr.:	IO
- ref. prototypenummer	99/H031/03060502
Equipotentiaal (P1& P2)	NVT
Verontreiniging	IO
Wanddiktemeting mantel	NVT
Wanddiktemeting dakplaten	
Wanddiktemeting bodemplaten	
Zetting	NVT
Emissiebeperkende maatregelen	NVT
Damprecuperatie	NVT

NA: niet aanwezig NVT:niet van toepassing

IO:in orde

OPM:opmerking

NTC:niet te controleren

4) Opmerkingen.

Gelieve ons een kopie van de geldende milieuvergunning/omgevingsvergunning door te sturen.
 Resultaat van dit onderzoek is onder voorbehoud van vermelding in de vergunning.

5) Inbreuken.

geen

Nota:

De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om het morsen van vloeibare brandstoffen, verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

BESLUIT

- ☒ De installatie is goedgekeurd. Volgend onderzoek vóór **08/2026**
- ☐ De installatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).
- ☐ De installatie is afgekeurd. Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

Voor de Technisch Directeur,



de Agent-onderzoeker